

QuestSpecialty

# Shiny Nickel

**Ice Machine Cleaner**  
Limpia dor de Máquina de Hielo

**Quickly Removes  
Lime Scale  
Protects Nickel  
Plated &  
Stainless Steel**



Nonfood Compounds  
A3

## DANGER/PELIGRO

**CAUSES SEVERE SKIN BURNS AND EYE DAMAGE.**  
**CAUSA QUEMADURAS GRAVES**  
**EN LA PIEL Y LESIONES OCULARES.**

**NET CONTENTS: 8 FL. OZ. (237 mL)**

QuestSpecialty Corporation  
P.O. Box 624 • Brenham, TX 77834  
800.231.0454 • [www.questspecialty.com](http://www.questspecialty.com)

A non-foaming, non-fuming cleaner that quickly removes scale from stainless steel and nickel plated steel. Contains special inhibitors to minimize corrosion. USDA approved for use in federally inspected meat and poultry plants. Eliminates equipment jamming from built up lime scale. Improves ice quality and capacity.

**DIRECTIONS:** Turn off ice machine. Drain water reservoir and refill with fresh water, adding 3 ounces of Shiny Nickel per gallon of water. Start water circulating pump only and run 15-30 minutes. Use a brush to apply cleaner to scaled surface not adequately contacted by circulating solution. If scale is extra heavy, drain and repeat the cleaning procedure. After scale has been removed, drain and flush at least 2 or 3 times. For stainless steel ice machine drums, add 8 ounces of cleaner per one gallon of water in a plastic container and brush the solution on the scaled areas. After cleaning flush all surfaces thoroughly with fresh water.

**MODO DE EMPLEO:** Apague la máquina de hielo. Desague el agua del depósito y llene de nuevo con agua fresca, agregando 3 onzas de Shiny Nickel por galón de agua en el sistema. Empiece la bomba calibradora de agua solamente y deje que corra 15-30 minutos. Use un cepillo para aplicar la solución. Si escala es extra pesada, desague y repita el procedimiento de limpieza. Después que la escama ha sido removida, desague el sistema y repita 2 o 3 veces. Para la máquina de hielo de acero inoxidable golpea, agrega 8 onzas de limpia dor por un galón de agua en un contenedor plástico y cepilla la solución en las áreas escaladas. Después de limpiar limpia todas las superficies completamente con agua fresca.

**DANGER:** Causes severe skin burns and eye damage. Do not breathe mists. Wash hands thoroughly after handling. Wear protective gloves and eye protection. If swallowed: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. If on skin (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower. Wash contaminated clothing before reuse. If inhaled: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Immediately call a poison center or doctor. If in eyes: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Store locked up. Dispose of contents and container in accordance with local, state, and national regulations. **KEEP FROM FREEZING.**

**PELIGRO:** Causa quemaduras graves en la piel y lesiones oculares. No respire los vapores. Lave bien las manos después de manipular. Use guantes y protección para los ojos. En caso de ingestión: Enjuague la boca. NO induzca vómito. Si en la piel (o el pelo): Quitese inmediatamente la ropa contaminada. Enjuague bien con agua. Lave la ropa contaminada antes de usar. Si es inhalado: Remueva la persona al aire fresco y mantenga cómoda para respirar. Inmediatamente llame al centro de envenenamiento o al médico. Si en los ojos: Enjuague cuidadosamente con agua por varios minutos. Remueva los lentes de contacto, si están presentes y fíjelos de hacer. Continuar enjuagando. Guarde bajo llaves. Elimine el contenido y el recipiente de acuerdo con las ordenanzas locales, estatales, y reglamentos nacionales. EVITE QUE SE CONGELE.

**CONTAINS (CAS#):** Phosphoric Acid (7664-38-2), Water (7732-18-5), Citric Acid (77-92-9). For more ingredient information visit [www.questspecialty.com](http://www.questspecialty.com)

**HMSI RATINGS:** Health 3, Flammability 0, Reactivity 0, Personal B. Made in USA  
**ITEM 666200001-080Z**  
600006662



3178800958

8